


		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 30/3	Provtagningspunkt GP 26
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
				0-0,08	Ca 60m sv om dunge. Gräsbevuxen äng. Jord med hög organisk halt		

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 30/3	Provtagningspunkt GP 27
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
					ONO om växthus, bakom fyllnadsmassehögar		
				0-0,1	Jord, sand och lite grus		

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 30/3	Provtagningspunkt GP 28
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
					Prov togs nordväst om vägen mot huset 3-5m från skogsridån.		
				0-0,08	Silt med organiskt material		

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 30/3	Provtagningspunkt GP 29
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
					Marken varierar av olika materialtyper, kvartsit, grus, småstenar och organiskt material		
				0-0,06	Provtog det organiska materialet mellan annat material, plockade bort eventuella stenar.		

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 30/3	Provtagningspunkt GP 30
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
					Togs inne i mitten av växthuset längst österut. Material under 2-3 markdukar och ett svart vävmembran.		
				0,02-0,08	Övre 1-2cm, består av smågrus och under detta lite organiskt material ca 2-5cm tjockt och underliggande material bestod av ljus silt. Provtagningsdjup 0,02-0,08cm		


		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 30/3	Provtagningspunkt GP 31
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
					Provtagningsområde 10-15m öst sydöst om växthuset, mellan buskar och småträd.		
				0-0,08	Jord blandat med lite sand		


		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 30/3	Provtagningspunkt GP 32
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
					Prover togs inne bland träden no, ö och so om gv2		
				0-0,06	Organiskt material, fyllnadsmassor. Väldigt mycket skräp från handelsträdgården, plastmaterial av olika slag, krukor, påsar, även lite metallnät mm		

Grundvatten inmätning, innan länsumpning

GV1 Sydsydöst om växthus
Vattennivå 2,2 murök, 1,15mummy (meter under markytan)
5,5m till rörets botten från röröverkant dvs ca 4,4m under markytan
Länsumpning 30/3


GV 2 Nordöstra delen av fastigheten ca 30 m från ån
GV yrta 2 m frök och 1m mummy m under markyta,
Botten på rör 5 murök dvs 4 mummy
Länsumpning 30/3

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 6/4	Provtagningspunkt GP34
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
					Schaktmassehögar		
				0-0,15	Lera, med lite organiskt material, flertalet prov togs från schaktmassehögarna.		


		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 6/4	Provtagningspunkt GP35
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
				0-0,15	Organiskt rik jord		


--	--	--	--	--	--

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 6/4	Provtagningspunkt GP36
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
				0-0,15	Lera, med organiskt material mer organiskt innehåll längst NO där marknivån ligger högre.		
				0-0,1	Lera med lite organiskt material		

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 6/4	Provtagningspunkt GP 37
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
				0-0,15	Organiskt rik jord		

--	--	--	--	--	--

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 6/4	Provtagningspunkt GP38
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
				0-0,15	Organiskt rik jord, ökad halt lera i söder inne i spireabusket och ökad halt med sand i proverna längre norrut.		

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 8893	Datum 6/4	Provtagningspunkt GP39
Provtagningsplats: Säfstaholm, Ekholmens handelsträdgård					Provtagare: Helena Westin		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Spade för hand		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning		
				0-0,15	Organiskt rik jord		